7. PLANO OPERACIONES

Extrugasa

SERIE XP-GU





1.- MECANIZADO CREMONA CE.

1A: PLETINA Ø8
1B: PLETINA Ø6

2.- MECANIZADO CORTE PESTAÑAS



3.- MECANIZADO BALA HOJAS Y MARCOS.
(PUNZONES Ø3.3 OPCIONALES)



4.- MEC. ESCUADRA HOJAS Y MARCOS.



U: PARA H.O. SERIE 70 CE

5.- MECANIZADO TOPE T.



PLANTILLA TALADROS CREMONA C16.
(REALIZAR DESPUES DE MECANIZADO 6)

6.- MECANIZADO CAJERA CREMONA C16.



7.- MEC. ESCUADRA MARCOS C16.



8.- MEC. ESCUADRA BALA MARCOS.
(PUNZON Ø3.3 OPCIONAL)



9.- MECANIZADO BISAGRAS (GU).



10.- MECANIZADO SALIDA DE AGUAS.