

## EJERCICIO 1

### PRINCIPAL

- **Nº valoración:** CURSO01
- **Referencia:** 01
- **Zona dañada:** Delantera y lateral derecho
- **Matrícula:** 0200HJW
- **Kilómetros:** 45.000
- **Precio/Hora:** 40€ chapa/mecánica y pintura

### CODIGOS OPCIONALES

- **Franquicia:** 150€
- **Pequeño material:** 9€

### MODELO C / E

- **Número de chasis:** WAUZZZ8T6CA022371
- **Modelo:** Audi A5/S5 Sportback desde 08/2011
- **Versión:** A5
- **Tipo pintura:** Cevimap nuevas tecnologías

### Características de equipo

- Fecha fabricación desde 11/2011
- Faros de Xenón y Lavafaros
- Alarma antirrobo
- Climatizador
- Motor Diesel 2.0 Ltr. 177 CV CGLC
- Cambio 6 velocidades
- Pintura bicapa perlado

## OPERACIONES A EFECTUAR

- Sustituir Faro Derecho y soporte portafaros.
- Sustituir Cilindro, soporte y embellecedor del lavafaros Derecho.
- Pintar el embellecedor del lavafaros en color carrocería, suministro imprimado.
- Reparar aleta delantera derecha en hora y media, desmontando la aleta y la concha del pase de rueda; pintarla, el daño afecta al 18% de la pieza.
- Desmontar paragolpes delantero. Repararlo en 10 UT y pintarlo, la zona dañada no supera el tamaño del folio y el acabado es color carrocería y pintado completo.
- Sustituir la punta de la chapa de cierre del pase de rueda delantero derecho.
- Reparar zona inferior de puerta delantera derecha en dos horas de trabajo. Pintar, el daño afecta a un 35% de la superficie.
- Para facilitar el acceso se requiere el desmontaje del revestimiento de la puerta.

## EJERCICIO 2

### PRINCIPAL

- **Nº valoración:** CURSO02
- **Referencia:** 02
- **Zona dañada:** Delantera
- **Matrícula:** 8204HVJ
- **Kilómetros:** 25000
- **Precio/Hora:** 40€ chapa/mecánica y pintura

### CODIGOS OPCIONALES

- **Pequeño material:** 12€

### MODELO C / E

- **Número de chasis:** WMWZD11030WL34842
- **Modelo:** MINI Countryman R60 desde 08/2010
- **Versión:** ONE D Countryman
- **Tipo pintura:** Centro Zaragoza

### Características de equipo

- Fecha de fabricación desde 07/2013
- Línea de acabado Peper
- Faros antiniebla.
- Climatizador
- Ordenador de a bordo
- Paquete de luces
- Motor Diesel 1.6 Ltr. 90 CV
- Pintura bicapa metálico con dos colores distintos a reponer

## OPERACIONES A EFECTUAR

- Desmontar el paragolpes delantero, rejilla con embellecedor, antinieblas y deflectores. Repararlo en 1,5 horas. Pintar el paragolpes completo de color carrocería. Tiene una superficie deformada de 6 dm<sup>2</sup>.
- Sustituir placa matrícula con un importe de 12€.
- Sustituir capó delantero y faro derecho.
- Reparar aleta delantera izquierda en 1 hora desmontando el recubrimiento del pase de rueda. Pintar desmontando todo lo necesario, tiene un daño de 3 dm<sup>2</sup> y un arañazo de 2 dm.
- Reparar parte delantera del pase rueda derecho en 1 hora. Pintar, tiene un daño de 3 dm<sup>2</sup>.
- Sustituir radiador de refrigeración y Condensador de aire acondicionado.
- Fluido aire acondicionado 35€; añadir tasa de reciclado de Aire Acondicionado se cargan, 0'8 Kg.
- Fluido anticongelante 18€.
- Sustituir juego grapas, por un importe de 16€.

## EJERCICIO 3 OPCIONAL (camión)

### PRINCIPAL

- **Nº valoración:** CURSO03
- **Referencia:** 03
- **Zona dañada:** Delantera
- **Matrícula:** 8842 CGH
- **Kilómetros:** 120.000
- **Precio/Hora:** 50€ chapa/mecánica y pintura
- **Estado del vehículo:** bueno

### CODIGOS OPCIONALES

- **Franquicia:** 400€
- **Pequeño material:** 25€

### MODELO C / E

- **Número de chasis:** WDB9536431K423178
- **Modelo:** Mercedes Atego Pesado 18t-26t; modelo 26 6x4
- **Tipo pintura:** Fabricante, bicapa metálico, con material de pintura de un 35% sobre mano de obra

### Características de equipo

- Distancia entre ejes 3.900 mm
- Fecha de fabricación en bastidor
- Cabina corta 940.899 (F07)
- Visera exterior transparente (F52)
- Luneta trasera (F35)
- Faros antiniebla (L16)
- Regulación altura faros (L35)
- Eje delantero 7,5t (AL3)
- Motor OM 906 LA ..28 279CV (MW4)
- Cambio hidráulico (GS3)
- Regulador de velocidad (MD9)
- Llantas 9.00 x 22.5
- Neumáticos 315/80 R 22.5 .. M

## OPERACIONES A EFECTUAR

- Sustituir rejilla frontal y pintarla.
- Sustituir emblema Mercedes, rejilla y junta.
- Sustituir recubrimiento de piloto delantero izquierdo y pintarlo.
- Sustituir paragolpes izquierdo y pintarlo
- Reparar soporte paragolpes izquierdo en media hora.
- Sustituir escalón inferior izquierdo y reparar el estribo izquierdo en 1 hora pintarlo.
- Sustituir faro antiniebla.
- Sustituir protector de radiador, radiador e intercooler.
- Poner anticongelante con valor de 50€.

## EJERCICIO 4

### PRINCIPAL

- Nº valoración: CURSO04
- Referencia: 04
- Zona dañada: trasera
- Matrícula: 6498HRM
- Kilómetros: 59.300
- Precio/Hora: 40€ chapa/mecánica y pintura

### CODIGOS OPCIONALES

- Pequeño material: 16€

### MODELO C / E

- Número de chasis: WF0AXXWPMADB59585
- Modelo: Ford Kuga CBS desde 11/2012
- Versión: Trend
- Tipo pintura: Cesvimap nuevas tecnologías

### Características de equipo

- Fecha de fabricación en bastidor
- Parabrisas con sensor de luz y lluvia
- Retrovisores eléctricos/térmicos/plegables con luz de proximidad
- Climatizador
- Motor Diesel 2.0 Ltr. 140 CV/103KW
- Pintura bicapa metálico

## OPERACIONES A EFECTUAR

- Sustituir paragolpes trasero completo, utilizar los juegos de sujeción, los laterales se sirven sin imprimir, el acabado es liso pintado completo.
- Sustituir soporte o absorbedor central del paragolpes.
- Sustituir Deflector del paragolpes Tras.; se sirve sin imprimir, sustituir tapa gancho remolque, ambos faros antiniebla traseros y bombillas.
- Sustituir el refuerzo del Paragolpes y Reparar faldón trasero en media hora. Pintar con daño leve.
- Sustituir el portón y la luneta trasera, utilizar juego de sujeción de portón y revestimiento de portón.
- Sustituir placa matrícula con un importe de 12€.
- Sustituir pilotos tras. derechos exterior e interior y reparar aleta trasera derecha en 2 horas. Pintar con daño medio.
- Sustituir la punta y la zona parcial del larguero trasero derecho.
- Reparar piso maletero en 1 hora. Pintarlo con daño medio.
- Poner vehículo en bancada y alinear vehículo completo todo ello con los conjuntos mecánicos traseros desmontados.
- Realizar el mantenimiento de los 60.000 Kilómetros con 2 años y poner tasa de reciclado de aceites.
- Utilizar uno de los recambios inpart en todos los casos que sea posible.

## EJERCICIO 5 OPCIONAL (moto)

### PRINCIPAL

- Nº valoración: CUR005
- Referencia: 05
- Matrícula: M-9871-YN
- Precio/Hora: 45€ chapa/mecánica y pintura

### MODELO C / E

- Número de chasis: WB10172A4YZE36935
- Modelo: BMW F650 K60/K78
- Versión: F650 GS
- Tipo pintura: Fabricante

### Características de equipo

- Fabricado el 10/1999
- Asiento alto negro
- Motor 652CC 34CV/25KW
- Sistema – ABS
- Color 803 Naranja

## OPERACIONES A EFECTUAR

- Sustituir mando del acelerador.
- Sustituir palanca de freno
- Sustituir los dos tubos de la horquilla
- Sustituir la llanta delantera y los guardabarros delanteros. Pintar.
- Reparar el revestimiento lateral derecho en media hora, pintarlo y sustituir los adhesivos.
- Sustituir intermitente trasero derecho.