


# O PROCESO DE IMPRESIÓN

**DENDE O MODELO ATA A PEZA IMPRESA**

# 1. Arquivos imprimibles

**Necesitamos un archivo de modelo sólido en 3 dimensiones**

- \*.stl
- \*.obj
- ...
- \*.amf
- \*.3mf
- ...



# 1b. Formas principais de obter un \*.stl

## Repositorios xenéricos:

*Páxinas web que albergan arquivos imprimibles.*

*thingiverse*

*grabcad*

...

*yeggi (buscador)*

*stlfinder (buscador)*

# 1b. Formas principais de obter un \*.stl

## Repositorios específicos:



*Páxinas web que albergan proxectos específicos.*

*escornabot*

*lalita*

*garabullo*

...



# 1b. Formas principáis de obter un \*.stl


A través de un programa de deseño:




*BLENDER*

*OPENSOLIDWORKS*

*FREECAD*





## 2. PREPARACIÓN

**Un programa de “fileteado” transforma o \*.stl en un arquivo \*.gcode que é a linguaxe que entenderá a nosa impresora. Os más comúns:**


**SLIC3R**

**cura**


**SIMPLIFY**

**PHOTON (SLA)**

## 2. SLIC3R




## 2. SLIC3R



- *¿que impresora imos emplegar?*
- *¿que filamento imos emplegar?*
- *¿cómo queremos que se faga la pieza?*

## 2. SLIC3R: Parámetros de impresión



Na pestaña de **print settings** decidiremos “como se vai a imprimir a peza”.

Está agrupada en tipos de parámetros:


*Layers and perimeters*

*Infill*

*Skirt and brim*


...

## 2. SLIC3R: Parámetros do filamento




En **filament settings** configuraremos os parámetros específicos do filamento que estemos a usar.  
Está agrupada en tipos de parámetros:  
*filament*  
*cooling*  
...

## 2. SLIC3R: Parámetros da impresora



En **printer settings** configuraremos os parámetros específicos da impresora que estemos a usar.  
Está agrupada en tipos de parámetros:  
*general*  
*Custom G-code*  
...

## 2. SLIC3R \*IMPORTANTE



En **printer settings** dentro de Custom G-code debemos engadir, se a nosa impresora ten base calefactada o seguinte.


M140 S0



LISTA COMPLETA G-CODE


## 2. SLIC3R \*IMPORTANTE


Os parâmetros básicos para pla de 1.75



## 2. SLIC3R “*configuration assistant*”

A Primeira vez automáticamente se abre o “configuration assistant” que nos guía sobre a configuración mínima necesaria.  
Se necesitamos abrilo está en “help”









### 3. FILETEADO

1.- En “plater”, pulsando “add” aparece un menú desplegable onde buscaremos o noso archivo \*.stl no noso disco.

2.- No fondo aparecen opcións de visualización, pulsando en “preview” automáticamente empeza o proceso de fileteado

3.- Se estamos conformes co fileteado pulsamos en “export g-code...”





### 3. IMPRESIÓN

Unha vez temos o noso arquivo \*.gcode  
Temos duas opcións.

- 1- Enviar o gcode dende un cable usb utilizando un programa host que controle a impresión.
- 2- Utilizar una tarxeta sd ou pendrive no caso de que a nosa impresora dispoña de esa opción para que a impresión sexa independiente do ordenador.

### 3. Arquivo gcode

O arquivo gcode pode ser aberto con calquer editor de texto e ser modificado posteriormente.

Contén información que pode ser útil relacionada co proceso de fileteado.

```
; generated by Slic3r 1.3.0 on 2020-01-27 at 15:49:33

; external perimeters extrusion width = 0.40mm (4.28mm^3/s)
; perimeters extrusion width = 0.45mm (6.11mm^3/s)
; infill extrusion width = 0.40mm (5.36mm^3/s)
; solid infill extrusion width = 0.40mm (2.86mm^3/s)
; top infill extrusion width = 0.40mm (1.79mm^3/s)

M107
M190 S55 ; set bed temperature and wait for it to be reached
M104 S190 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle

; Filament gcode

M109 S190 ; set temperature and wait for it to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
```